

Przasnysz, dnia 29.01.2026 r.  
Znak sprawy: HKN.9020.17.2026

Powiat Przasnyski  
ul. Św. St. Kostki 5  
06-300 Przasnysz  
Zespół Szkół Powiatowych  
im. Wł. St. Reymonta  
Ul. Szkolna 4  
06-330 Chorzele

## OCENA JAKOŚCI WODY OB HKN/1/2026

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12. ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdza, że woda z niecki basenu sportowego, rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz doprowadzona do pływalni Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych- Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele

jest przydatna do kąpieli

### UZASADNIENIE

W oparciu o otrzymane sprawozdanie z badań Nr 01642/ZL/26 z dnia 26.01.2026 r. (data pobrania próbek 14.01.2026 r.) z:

- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 00693/01/S/26),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 00693/02/S/26),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 00693/03/S/26),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 00693/04/S/26),
- próbki wody doprowadzonej do pływalni (nr próbki 00693/05/S/26),
- próbki wody z natrysku damskiego (nr próbki 00693/06/S/26),
- próbki wody z natrysku męskiego (nr próbki 00693/07/S/26),
- próbki wody z wanny jacuzzi (nr próbki 00693/08/S/26),
- próbki wody z wanny jacuzzi (nr próbki 00693/09/S/26),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr próbki 00693/10/S/26),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr próbki 00693/11/S/26),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr próbki 00693/12/S/26),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr próbki 00693/13/S/26),
- próbki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr próbki 00693/14/S/26),
- próbki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr próbki 00693/15/S/26).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach należących do Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

**PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Przasnyszu**  
Maria Głowińska

Otrzymują:

1. Powiat Przasnyski  
Ul. Św. St. Kostki 5  
06-300 Przasnysz
2. Zespół Szkół Powiatowych  
Ul. Szkolna 4  
06-330 Chorzele
3. aa.