



Przasnysz, dnia 13.12.2023 r.

HKN.9027.149.2023 KO

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta  
Ul. Szkolna 4  
06-330 Chorzele  
Operator: Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks  
ul. Szkolna 4A  
06-330 Chorzele

### OCENA JAKOŚCI WODY OB HKN/30/2023

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12. ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu**  
stwierdza, że woda z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny SPA  
oraz doprowadzona do pływalni  
**Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych- Kompleks Chorzele,**  
**ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele**

**jest przydatna do kąpieli**

### UZASADNIENIE


W oparciu o sprawozdanie z badań Nr:

- 30570/ZL/23 z dnia 28.11.2023 r. (data pobrania próbek 21.11.2023 r,
- 31405/ZL/23 z dnia 06.12.2023 r. (data pobrania próbek 21.11.2023 r,
- 32110/ZL/23 z dnia 11.12.2023 r. (data pobrania próbek 05.12.2023 r.) z:

- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 20412/01/S/23),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 20412/02/S/23),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 20412/03/S/23),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 20412/04/S/23),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 20412/05/S/23),
- próbki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr próbki 20412/06/S/23),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr próbki 20412/07/S/23),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr próbki 20412/08/S/23),
- próbki wody doprowadzonej do pływalni – pomieszczenie ratowników (nr próbki 20412/09/S/23),
- próbki wody doprowadzonej do pływalni – pomieszczenie ratowników (nr próbki 21424/01/S/23),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 21424/02/S/23),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 21424/03/S/23),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 21424/04/S/23).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu dokonał bieżącej oceny jakości wody.**

Wyniki wskazują, że woda w nieckach należących do Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

  
 PANSTWOWY  
 Powiatowy Inspektor Sanitarny  
 w Przasnyszu  
 Maria Słowińska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starostwo Powiatowe Przasnysz
3. aa