



Przasnysz, dnia 03.04.2024 r.

HKN.9027.39.2024 KO

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta  
Ul. Szkolna 4  
06-330 Chorzele  
Operator: Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks  
ul. Szkolna 4A  
06-330 Chorzele

#### OCENA JAKOŚCI WODY OB HKN/7/2024

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12. ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu  
stwierdza, że woda z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny SPA oraz  
doprowadzona do pływalni  
Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych- Kompleks Chorzele,  
ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele

**jest przydatna do kąpieli**

#### UZASADNIENIE


W oparciu o sprawozdania z badań:

- Nr 05230/ZL/24 z dnia 07.03.2024 r. (data pobrania próbek 04.03.2024 r.),
- Nr 07120/ZL/24 z dnia 27.03.2024 r. (data pobrania próbek 18.03.2024 r.)
- Nr 07516/ZL/24 z dnia 02.04.2024 r. (data pobrania próbek 18.03.2024 r.):

- próbki wody doprowadzonej do pływalni – pomieszczenie ratowników (nr próbki 03740/01/S/24),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 03740/02/S/24),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 03740/03/S/24),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 03740/04/S/24),
- próbki wody doprowadzonej do pływalni – pomieszczenie ratowników (nr próbki 04629/01/S/24),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 04629/02/S/24),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 04629/03/S/24),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 04629/04/S/24),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 04629/05/S/24),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 04629/06/S/24),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 04629/07/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr próbki 04629/08/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr próbki 04629/09/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr próbki 04629/10/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr próbki 04629/11/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr próbki 04629/12/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr próbki 04629/13/S/24).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu dokonał bieżącej oceny jakości wody.**

Wyniki wskazują, że woda w nieckach należących do Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

  
**PAŃSTWOWY**  
**Powiatowy Inspektor Sanitarny**  
**w Przasnyszu**  
 Maria Śliwińska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starostwo Powiatowe Przasnysz
3. aa